

Inverter PowerDrive Motor mit 10 Jahren Garantie

Besondere Garantiebedingungen für Gorenje Geschirrspüler mit PowerDrive Motor mit Inverter-Technologie

- Um Ihnen zusätzlichen Komfort und Schutz für Ihren neuen Geschirrspüler zu bieten, möchten wir Ihnen neben den bestehenden Garantieansprüchen laut jedem Gerät beigefügten AGBs eine Gorenje 10 Jahres Garantie ab Kaufdatum des Gerätes (Kaufbeleg) zu den untenstehenden Bedingungen **auf den Inverter PowerDrive Motor** anbieten. Alle Ansprüche, Rechte und Pflichten aus einem bestehenden Kaufvertrag mit Ihrem Händler bleiben hiervon unberührt.
- Diese besonderen Garantiebedingungen beziehen sich auf den **Inverter PowerDrive Motor** in Gorenje Geschirrspüler, welche in der **Bundesrepublik Deutschland** gekauft und betrieben werden.
- Diese Garantie bezieht sich **ausschließlich auf den Gorenje Inverter PowerDrive Motor** und deckt Schäden aus Materialdefekten und/oder Produktionsfehlern ab.
- Die Arbeitszeit- und Anfahrtskosten für Reparaturen innerhalb dieser Garantie gehen direkt zu Lasten des Kunden und werden ihm von dem autorisierten Gorenje-Kundendienstzentrum entsprechend der zum Zeitpunkt gültigen Preisliste in Rechnung gestellt. Gorenje trägt ausschließlich die Kosten für den defekten Motor.
- Um das Garantiezertifikat zu erhalten, muss der Kunde das gekaufte Gerät auf der Website **www.gorenje.de** registrieren. Die Registrierung muss innerhalb von 8 Wochen nach Rechnungsdatum erfolgen. Sollte der Kunde keinen Internetanschluss besitzen, kann die Registrierung auch über die Gorenje Service Telefonnummer **089-2000632-32** vorgenommen werden. Durch die Registrierung des Produktes stimmt der Kunde einer Speicherung seiner Daten zu. Nach erfolgreicher Registrierung muss das Garantiezertifikat ausgedruckt werden. Zusammen mit der Händlerrechnung bildet das Zertifikat die Grundlage für den Anspruch auf die erweiterte Garantieleistung. Sollte am **Inverter PowerDrive Motor** während der Garantiezeit ein Defekt auftreten, muss der Kunde das Garantiezertifikat sowie die Händlerrechnung dem autorisierten Gorenje Servicepartner vorlegen.
- Die Garantie wird ausgeschlossen, sollte der Defekt am Inverter PowerDrive Motor durch eine oder mehrere der folgenden Umstände eintreten:
 - Verstoß gegen die Bedienungsanleitung
 - Eingreifen und Reparaturen durch nicht autorisierte Firmen/Personen
 - Einbau von nicht originalen Ersatzteilen
 - Ungeeignete Verwendung des Produktes
 - Schäden resultierend durch Fremdeinwilligung verursacht durch den Käufer des Produktes oder Dritte
 - Höhere Gewalt (Flut, Blitzeinschlag, Feuer etc.)
 - Benutzung des Gerätes für gewerbliche Zwecke
- Nach der Reparatur oder dem Ersatz des Inverter PowerDrive Motors gehen alle Austauschteile in den Besitz von Gorenje über.
- Der unter dieser Garantie ausgeführte Service führt weder zu einer Verlängerung noch zu einer Erneuerung der bestehenden Garantieansprüche für das Gerät als Ganzes. Alle weiteren Ansprüche sind nicht Gegenstand dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Gorenje Vertriebs GmbH
Garmischer Straße 4-6
80339 München
Deutschland